

Arbeitsumfang 01

	TECHN. BEANST.: SCHEINWERFER			
	VR			
00-9152	KUNDENBEANSTANDUNG: BLINKER, TAGFAHR- UND ABBLENDLICHT VR O. F., WERKSTATT-BEFUND: ---- ABHILFE: ----			
04-1011	KURZTEST DURCHFUEHREN	3	16,91	
54-0650	BORDNETZSPANNUNG	1	18,32	
	AUFRECHTERHALTEN (BEI PRUEF- UND DIAGNOSEARBEITEN)			
82-0641	BAUTEILE AUSSENBELEUCHTUNG: LEUCHTEINHEIT VORNE RECHTS NACH FEHLERCODE PRUEFEN, SPANNUNGSVERSORGUNG PRUEFEN, SICHERUNG K40-8F110 PRUEFEN	7	18,32	
82-1120	LED-SCHEINWERFER EINSTELLEN	9	18,32	
54-7989	MASSELEITUNG DER BATTERIE DES 12-V-BORDNETZES AB-, ANSCHLIESSEN (BEI REPARATURARBEITEN)	3	18,32	
82-4800	LEUCHTEINHEIT VORN RECHTS ERNEUERN	11	18,32	
82-4886	ZUSATZ ZU LEUCHTEINHEIT VORN ERNEUERN BEI FZG. MIT LED- SCHEINWERFER	3	18,32	
	Zu berechnende AW-Anzahl:	37		673,61
A205 906 06 01	REP.SATZ LED-MODUL	1	289,61	289,61

siehe Folgeblatt

SERV plus Auftragsnr.: 308406 Lieferdatum: 28.08.24

A205 906 74 03	LEUCHTEINHEIT	1	1.460,95	1.460,95
Dieses Teil enthält einen in der Liste gemäß Art. 59 Abs. 1 der Verordnung 1907/2006/EG (REACH Verordnung) aufgeführten Stoff zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent. Nähere Informationen erhalten Sie unter svhc.daimler.com.				
A000 826 04 00		1	9,34	9,34
A205 900 42 30 80	DICHTUNG LEUCHTENGEHAEUSE STEUERGERAET VOLLSTAENDIG	1	227,17	227,17
A205 540 23 28		1	18,77	18,77
N000000 007893	DECKEL GERAETEKASTEN SICHERUNGSEINSATZ	2	1,61	3,22
Summe Arbeitsumfang	01			2.682,67 *

Summe Lohnarbeiten:	673,61 *
Summe Ersatzteile:	2.009,06 *

Dies ist ein Kostenvoranschlag
Betrag bitte nicht überweisen!

Es bediente Sie Daniel Linden



MwSt-Satz: 19,00 %

Zwischensumme	Mehrwertsteuer	MwSt Altteile	Auslagen	EUR	Rechnungsendbetrag
2.682,67	509,71				3.192,38 *

Die Rechnung ist sofort netto Kasse zur Zahlung fällig. Ohne eine weitere Zahlungsaufforderung tritt nach 12 Tagen Verzug ein (§ 286 Abs. 1 BGB)